

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED No. 222	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA BUENA ESPERANZA ALDEA EL MOLINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-3020-45	FECHA:	30/08/2,024



Foto 1: Estructura de techo de sanitario



Foto 2: Cubierta de lámina de Sanitario



Foto 3: Piso cerámico y azulejo de sanitario



Foto 4: Desmontaje e instalación de lavamanos




Foto 5: Sanitario, desmontaje e instalacion de nuevos.



Foto 6: Banqueta de concreto de sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐DURANTE ☐POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED No. 222	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA BUENA ESPERANZA ALDEA EL MOLINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-3020-45	FECHA:	30/08/2024



Foto: Sustitución de vidrios



Foto 2: Balcones



Foto 3: Instalación de piso Cerámico en aulas.



Foto 4: Muro de contención



Foto 5: Canales, pescantes y bajadas pluviales.



Foto 6: Puertas y Ventanas de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 222	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA BUENA ESPERANZA ALDEA EL MOLINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-3020-45	FECHA:	30/08/2,024



Foto 1: Puerta salón 1



Foto 2: Puerta salón 2



Foto 3: Puerta salón 3



Foto 4: Piso de concreto de cocina.



Foto 5: Piso cerámico de cocina.



Foto 6: Piso cerámico en bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.