



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo Nufed No. 365	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chi Don Juan, Aldea Chijocón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-3141-45	FECHA:	23 de octubre de 2,024




Foto 1: Lijado y pintado de puertas, colocacion de canales




Foto 2: lijado y pintado de puertas de los sanitarios, colocacion de azulejo y piso antideslizante.



Foto 3: colocación de piso porcelanato dentro del salón y antideslizante en el corredor.



Foto 4: pintura de paredes del establecimiento.



Foto 5: pintado de pared de sanitarios.



Foto 6: sistitución de división de salones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en las.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---