



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 494	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Joya Aldea Quimal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-3184-45	FECHA:	25/07/2024



Foto 1: Se observa el derioro de la letrina y no hay sanitarios para hombres, ni mujeres.




Foto 2: Se observa el espacio en donde se construirá dos sanitarios.



Foto 3: Se observa el espacio donde se construirá el poyo de la cocina



Foto 4: Se perforará para la colocación de ventana en cocina para que pase más la claridad.




Foto 5: Se perforará y colocará ventana tipo caseta para cocina.



Foto 6: Se observa el espacio para fundición de pestaña, desayunoador con gabinetes para cocina e instalación de pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 494	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Joya Aldea Quimal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-3184-45	FECHA:	25/07/2024



Foto 1: Se observa el deterioro de los vidrios de algunas ventanas en la parte de atrás de las aulas, se colocará los vidrios que hacen falta y 12 balcones.



Foto 2: Se observa el deterioro de los vidrios de algunas ventanas en la parte de enfrente de las aulas, se colocará los vidrios que hacen falta y 9 balcones.



Foto 3: Se observa el deterioro de la puerta del aula No. 1, se reparará, pintará y se sustituirá chapa.



Foto 4: Se observa el deterioro de la puerta del aula No. 2, se reparará y se pintará.




Foto 5: Se pintará la puerta del aula No. 3 y se cambiará de posición al abrirla.



Foto 6: Se observa que la puerta de la cocina no tiene chapa, se le colocará chapa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la NUFED 494




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 494	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Joya Aldea Quimal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-3184-45	FECHA:	25/07/2024



Foto 1: Se observa que no hay instalación de energía eléctrica en cocina, ni bodega, se instalará energía eléctrica en ambas.



Foto 2: Se colocará cableado de energía eléctrica en cocina y bodega.



Foto 3: Se observa ventana de madera en bodega, se sustituirá por ventana de metal con vidrios, por seguridad.



Foto 4: Se observa puerta de madera en bodega, se sustituirá por puerta de metal con pasador.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

