



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No.494	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Joya Aldea Quimal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-3184-45	FECHA:	10/09/2024



Foto1: Se observa el inicio de los trabajos en ambos sanitarios.



Foto 2: Se observa el avance de los trabajos en ambos sanitarios-



Foto 3: Se observa el inicio de trabajo del poyo de la cocina.



Foto 4: Se observa el avance del trabajo del poyo de la cocina.



Foto 5: Se observa la perforación de la ventana tipo caseta para la cocina.



Foto 6: Se observa la fundición de pestaña para servir alimentos y el avance de gabinetes y desayunoador en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No.494	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Joya Aldea Quimal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-3184-45	FECHA:	10/09/2024



Foto 1: Se observan balcones que se colocaran en ventanas de ambas aulas.



Foto 2: Se observa el avance de la colocación de balcones en aulas.



Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público