

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada Xekupilaj	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle 4-30 Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0009-46	FECHA:	4/11/2024



Instalación de piso de la cocina



Repello y colocación de vidrios en salón de usos múltiples.



Techo de cocina.



Colocación de vidrios y puertas.



Colación de lavatrastos en cocina.



Colocación de techo de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de identificación.

Firma y sello del Presidente de la OIR	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada Xekupilaj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle 4-30 Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0009-46	FECHA:	19/11/2024



Picado de pared para repellar de la cocina.



Conexión de drenaje y agua potable para la cocina.



pavimentación para taller de mecánica.



Levantado de pared para el salon.



Cambio de techo y conexión de energía eléctrica.



Colocación de vidrios y lavatrastos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

