

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada Xekupilaj	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle 4-30 Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0009-46	FECHA:	2/12/2024



Terminado de repello de cocina.



Techado de cocina.



Salon de usos multiples.



Terminado en colocación de vidrios para la cocina.




Terminado de la cocina.



Fachada de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada Xekupilaj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle 4-30 Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0009-46	FECHA:	2/12/2024



Terminado del salon.



Terminado de pavimento para taller de mecánica.



Terminado de la cocina con su lavatrastos.



Puerta de la cocina.



salon de usos multiples.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

