

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA SIMAJ UL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SIMAJHULEU, SAN JUAN COMALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0020-45	FECHA:	19/07/2024



Foto1: cocina, durante



Foto 2: Cocina, durante



Foto 3: Colocación de balcones, durante



Foto 4: Cocina, durante



Foto 5: Ventanas con balcones, durante



Foto 6: Cocina, durante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

