



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 avenida B 4.63 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0196-42	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Implementar desayunoador



Foto 2: filtraión, piso en patio



Foto 3: cisterna



Foto 4: impermeabilización



Foto 5: lavatrastos




Foto 6: levantado de pared block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

