



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIMALTENANGO               | MUNICIPIO:                     | SAN JUAN COMALAPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PANIMACAC   |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-04-0199-43               | FECHA:                         | 24/10/2024        |



Foto 1: Reparación de Poyeton, previo/durante/posterior



Foto 2: Repisa fija de concreto y top de concreto armado



Foto 3: PORTON EN MAL ESTADO, CAMBIAR PORTON DE METAL POR PORTON DE METAL.



Foto 4: SE NECESITA CAMBIO DE MALLA PERIMETRAL + ALAMBRE ESPIGADA, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE TUBOS EXISTENTES.



Foto 5: MANTENIMIENTO DE MURO PERIMETRAL CON IMPERMEABILIZANTE DE PARED VERTICAL.



Foto 6: SE NECESITA INSTALAR LINEA DE DRENAJE PARA LAS BAJADAS DE AGUA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Santa florina mijangos t orten

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

