

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xiquin Sanahi
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0200-43	FECHA:	31 de Julio de 2024



Foto 1: Cambio de sistema eléctrico de planta alta de establecimiento.



Foto 2: Cambio de cable de tomacorrientes de aulas planta alta, planta baja de aulas.



Foto 3: Cambio de sistema eléctrico de aula y dirección.



Foto 4: cambio de tubos de metal de iluminación de aulas de planta alta.



Foto 5: Cambio de sistema eléctrico de centro de computación.



Foto 6: colocacion de cajas de tomacorrientes de centro de cómputo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Leonardo Calicio Chuy

Firma y sello del Presidente de la OPF



Mirian Aracely Juchuña López

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xiquín Sanahí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0200-43	FECHA:	31 de Julio de 2024



Foto7 : Pintura de aulas de anexa a Dirección



Foto 8 Pintura de exrterior de aulas de planta alta y baja de la escuela.



Foto 9: Pintura de exterior de pasillo y gradas planta alta de aulas.



Foto 10: Pintura de interior de Dirección.




Foto 11: Levantado de torta de patio.



Foto 12: Levantado y nivelacion de torta de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

