



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M "RAFAEL ALVAREZ OVALLE" J M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 Av. 4-44 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0202-43	FECHA:	15/05/2024




Foto 1: COCINA MUY REDUCIDA, ES NECESARIO UNA AMPLIACIÓN UTILIZANDO EL ESPACIO COMO PASILLO PARA LA AMPLIACIÓN. PARA TENER UNA BUENA CIRCULACIÓN PEATONAL DENTRO DE LA MISMA.




Foto 2: SE NECESITA CAMBIO DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL + CAMBIO DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA.




Foto 3: DES-INSTALACIÓN DE TECHO DE MADERA Y LÁMINA A ESTRUCTURA DE METAL Y LÁMINA TROQUELADA CAL. 26.



Foto 4: ES NECESARIO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DENTRO DE COCINA (ILUMINACIÓN).

Foto 5:

Foto 6: MURO A DEMOLER PARA LA AMPLIACIÓN DE COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

