



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M "RAFAEL ALVAREZ OVALLE" J M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 Av. 4-44 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0202-43	FECHA:	11/10/2024



Foto1: culminación de paredes y techado



Foto 2: culminación de techado



Foto 3: colocación de puerta y distribuidor de alimentos




Foto 4: colocación de iluminación






Foto 5: culminación de paredes y ventana

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---