

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XENIMAQUÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0207-43	FECHA:	20-11-2024



Foto1: Trabajos ejecutandose.



Foto 2: vista del polideportivo y el avance de los trabajos de remozamiento,



Foto 3: Ajuste del techado en plena actividad



Foto 4: Vista de la pila nueva que se esta instalando




Foto 5: Trabajadores en plena ejecucion del remozamiento de la cocina



Foto 6: Picada de pares para el repello.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---