

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XENIMAQUÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0207-43	FECHA:	13-12-2024



Foto1: ajuste del techado, acabado final de una ala



Foto 2: vista actual del polideportivo, en donde se nota que es corto el techado. Después del remozamiento



Foto 3: vista del actual del techado para que nuestros alumnos esten en sombra al momento de llevar a cabo actividades



Foto 4: Vista actual del interior de la cocina y su pila



Foto 5: vista del poyo, con su campana para extraer el humo



Foto 6: pared Actual de las paredes con su repello.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

