



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Pamumus	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pamumus
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0210	FECHA:	11/07/2024



Foto 1: Remozamiento de polletones



Foto 2: Remozamiento del pollo área donde se cocina la refacción



Foto 3: Remozamiento de salón de clases del grado de segundo primaria



Foto 4: Remozamiento de Salón de clases del grado de primero primaria



Foto 5: Remozamiento de ventanas



Foto 6: Remozamiento de Puerta y ventanales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director de Centro Educativo Público
---	--