

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pavit
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0214-43	FECHA:	27/09/2024



Foto 1: falta los ultimos toque de las balandas



Foto 2: ya esta sustituido la plancha falta que la utiliza



Foto 3: esta en proceso las gabineta



Foto 4: esta en proceso la torta de concreto alrededor de las aulas



Foto 5: estan armando el techado



Foto 6: ya compraron las pilas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Rangelino Zartín
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pavit
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0214-43	FECHA:	27/09/2024



Foto1: fue ya tallado las fuertes

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número

Angelino Lari

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

