

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pavit
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0214-43	FECHA:	27/09/2024



Foto 1: trabajo finalizado de las barandas



Foto 2: trabajo finalizado de plancha



Foto 3: gabinetes terminados



Foto 4: torta de concretos finalizado



Foto 5: techado finalizado



Foto 6: trabajo terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Angelina Zarte
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pavit
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0214-43	FECHA:	27/09/2024



Foto1: trabajo terminado



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

Angelina Bastón

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

