

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM TRINIDAD VELÁSQUEZ CUMES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACHITUR, SAN JUAN COMALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0215-43	FECHA:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: Remiendos en la estructura de madera y aparición de termitas.



Foto 2: Quebradura de las vigas de madera y remiendos a la estructura.



Foto 3: Deterioro y pudrición por la humedad.



Foto 4: Falta de ventilación por la altura de las paredes.



Foto 5: Deterioro de las ventanas y falta de ventilación.



Foto 6: Deterioro de los balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo P...





Foto 7: Deterioro de loza sanitaria.



Foto 8: Deterioro de paredes por humedad.



Foto 9: Deterioro de paredes y filtración de agua por falta de canales.



Foto 10: Falta de canales y salidas de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de...

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo P...

