



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cojol Juyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-2628-42	FECHA:	19 de Febrero de 2024



Foto 1: Canal de metal con agujeros.



Foto 2: Paredes exteriores e interiores deterioradas.




Foto 3: Paredes sin mantenimiento durante varios años.




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcia Velasquez
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cojol Juyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-2628-42	FECHA:	19 de Febrero de 2024.



Foto 1: Muro perimetral con deterioro total.



Foto 2: Los Blocks con agujeros, la mayoría en mal estado.



Foto 3: Piso de un salon totalmente en deteriorado.



Foto 4: Piso de otro salon en pesimas condiciones, tambien deteriorado en un 90%.



Foto 5: Inodoro descompuesto.






Foto 6: Inodoro del tamaño inadecuado para los niños de 4 a 6 años.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GOBIERNO DE GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cojol Juyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-2628-42	FECHA:	19 de Febrero de 2024



Foto 1: Canal de metal con agujeros.



Foto 2: Paredes exteriores e interiores deterioradas.




Foto 3: Paredes sin mantenimiento durante varios años.




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcia Velasquez
Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cojol Juyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-2628-42	FECHA:	19 de Febrero de 2024.



Foto1: Muro perimetral con deterioro total.



Foto 2: Los Blocks con agujeros, la mayoría en mal estado.



Foto 3: Piso de un salon totalmente en deteriorado.



Foto 4: Piso de otro salon en pesimas condiciones, tambien deteriorado en un 90%.



Foto 5: Inodoro descompuesto.



Foto 6: Inodoro del tamaño inadecuado para los niños de 4 a 6 años.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Maria Vilasquez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cojol Juyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-2628-42	FECHA:	19 de Febrero de 2024



Foto1: Canal de metal con agujeros.



Foto 2: Paredes exteriores e interiores deterioradas.




Foto 3: Paredes sin mantenimiento durante varios años.




Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Velasquez

Firma y sello del Presidente de la OPH



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

