

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 105	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paquixic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-3012-45	FECHA:	13 de mayo de 2024



Foto 1: Colocación de piso cerámico en aula de primero básico.



Foto 2: Colocación de piso cerámico en corredor.



Foto 3: Colocación de piso en corredor.



Foto 4: Colocación de piso en salón de segundo básico.




Foto 5: Extracción de tierra en salón de tercero básico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

