



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA VEGA, ALDEA CHIQUER
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0245-43	FECHA:	28/06/2024



repello de paredes



repello de las paredes de la cocina



paredes del interior de la cocina



trabajos del interior de la cocina



paredes de la cocina



pared del exterior de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alberto Pineda

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA VEGA, ALDEA CHIQUEX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0245-43	FECHA:	28/06/2024



Material para colocación de piso de la cocina.



Levantado y picado de torta.



Mezcla para la nueva torta, antes de colocar el piso.



Colocación de piso.



Terminación de piso con su respectiva sisa.



Limpeza de nuevo piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA VEGA, ALDEA CHIQUEX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0245-43	FECHA:	28/06/2024



Construcción del nuevo pollo.



Proceso de reparación del pollo.



Construcción del nuevo pollo.



Colocación de azulejo.



Colocación de nuevas planchas.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

PREVIO ☐


DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA VEGA, ALDEA CHIQUEX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0245-43	FECHA:	28/06/2024



LOS TRABAJOS DE PINTURA FUERON REALIZADOS POR DENTRO Y POR FUERA DEL EDIFICIO



EN LA IMAGEN SE PUEDE OBSERVAR LA PARED CON MUCHA HUMEDAD Y HONGO POR LO QUE FUE NECESARIO PINTAR CON PINTURA DE ACEITE



UNA DE LAS PAREDES DE UNA DE LAS AULAS QUE FUERON PINTADAS



FUE NECESARIO SACAR DE LAS AULAS TODOS LOS ESCRITORIOS DE LOS NIÑOS PARA REALIZAR EL TRABAJO DE PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

