



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Iximché Paxxil, Aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0057-41	FECHA:	20 de septiembre de 2,024




Foto 1: Servicio sanitario y sus accesorios



Foto 2: Cerco o muro perimetral de 4.80 mts x 1.35 mts



Foto 3: Reparación y mantenimiento de cisterna / depósito de agua



Foto 4: Mantenimiento de ventanas corredizas



Foto 5: Pintado de aulas



Foto 6: Reparación de repello y cernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Consejo



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Iximché Paxixil, Aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0057-41	FECHA:	20 de septiembre de 2,024



Foto7: Reparación de tubos de agua



Foto 8: Cambio de techo en aula



Foto 9: Limpieza de fosa septica



Foto 10: Reparación de repello y cernido de paredes



Foto 11: Reparación y mantenimiento de cisterna / lavamanos



Foto 12: Reparación y sustitución de pilas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del CPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

