

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

**X**

POSTERIOR

|                             |                                                     |                                |                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango                                       | MUNICIPIO:                     | Tecpán Guatemala                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector Iximché Paxxil, Aldea Pueblo Viejo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-06-0057-41                                       | FECHA:                         | 20 de noviembre de 2,024                  |



Foto 1: Mantenimiento de ventanas corredizas



Foto 2: Pintado de aulas



Foto 3: Cerco o muro perimetral



Foto 4: Cambio de techo en salón



Foto 5: Reparación y mantenimiento de cielo falso



Foto 6: Reparación de repello y cernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

|                             |                                                     |                                |                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango                                       | MUNICIPIO:                     | Tecpán Guatemala                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector Iximché Paxixil, Aldea Pueblo Viejo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-06-0057-41                                       | FECHA:                         | 20 de noviembre de 2,024                   |



Foto 7: Reparación de repello y cernido de paredes



Foto 8: Reparación y mantenimiento de cisterna / deposito de agua



Foto 9: Limpieza de fosa septica



Foto 10: Reparación y mantenimiento de cisterna / lavamanos

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

