



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "Oscar de León Palacios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Caquixajay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0311-43	FECHA:	28 de octubre de 2024



Foto1: arreglo de techo de lámina aula No. 3



Foto 2: arreglo de techo de lámina aula No. 18



Foto 3: cambio de accesorios de sanitarios y cambio de lavamanos varones No. 6



Foto 4: cambio de accesorios de sanitarios y cambio de lavamanos mujeres No. 8



Foto 5: cambio de accesorios de baño de maestros y colocación de azulejos No. 7



Foto 6: colocación de piso aula No. 20 atrás

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Moisés L. Costa

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "Oscar de León Palacios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Caquixajay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0311-43	FECHA:	11 de noviembre de 2024



Foto1: colocación de piso aula No. 21 atrás



Foto 2: colocación de piso aula No. 22 atrás



Foto 3: colocación de piso de aula y corredor No. 14 solitaria



Foto 4: colocación de piso y azulejo en sanitario -abajo



Foto 5: pavimento en frente de sanitarios -abajo



Foto 6: ampliación de pilas -abajo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "Oscar de León Palacios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Caquixajay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0311-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024



Foto 1: pavimento frente a las aulas



Foto 2: colocación de piso cooredor de cocina



Foto 3: colocación de piso de bodega de cocina



Foto 4:



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Moisés José Coste

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

