

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aídea El Tablón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0312-43	FECHA:	30 de agosto de 2024



Foto 1: Deterioro de toda la lámina del techo del salón, dirección y bodega.



Foto 2: Deterioro de cielo del corredor y necesidad de reemplazar la madera de los postes que sostienen el corredor.




Foto 3: Necesidad de colocación de ventana formal.



Foto 4: Goteras en la mayor parte del techo.



Foto 5: Necesidad de puerta de metal para la bodega.



Foto 6: Deterioro del piso sencillo colocado hace varios años.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





