

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xepac, Tecpán Guatemala.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0322-43	FECHA:	14 de noviembre 2024.



Foto1: Cambio de Piso en 2 salones.



Foto 2: Cambio de portón



Foto 3: El tendido eléctrico está en mal estado. Se está reparando para evitar cortos circuitos.



Foto 4: Se arreglan canales de agua en varios puntos.



Foto 5: Reparación de láminas en 2 salones.



Foto. 6 Cambio de piso en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xepac, Tecpán Guatemala.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0322-43	FECHA:	14 de noviembre de 2024



Foto7: Cambio de planchas.



Foto 8: Pintado de cocina y reparación de electricidad.



Foto 9: Incorporación de 2 sanitarios en esta área.



Foto 10: Arreglo de sanitarios, no tienen accesorios para echar agua. En mingitorios una pared divisoria.



Foto 11: Reparación de puerta y cambio de piso.



Foto 12. Pintado de interiores de paredes de salones de clases.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director, Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xepac, Tecpán Guatemala.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0322-43	FECHA:	14 de noviembre de 2024



Foto 13: Reparación de chorros de lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

