

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paraxquin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0324-43	FECHA:	15 de mayo de 2024



Foto 1: Muro de contención en reparación



Foto 2: Muro de contención en reparación



Foto 3: Reparación del muro de contención

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduardo E F

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paraxquin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0324-43	FECHA:	15 de mayo de 2024



Foto 1: Muro de contención en reparación



Foto 2: Muro de contención en reparación



Foto 3: Reparación del muro de contención

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduardo E E

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paraxquin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0324-43	FECHA:	15 de mayo de 2024



Foto 1: Muro de contención en reparación



Foto 2: Muro de contención en reparación



Foto 3: Reparación del muro de contención

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduardo 77

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paraxquin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0324-43	FECHA:	15 de mayo de 2024



Foto 1: Muro de contención en reparación



Foto 2: Muro de contención en reparación



Foto 3: Reparación del muro de contención

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduardo T T

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

