



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE


☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xetonoj, aldea Panabajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0576-43	FECHA:	6/12/2024



Realizando cambio de vidrios y pintura en balcones



Cambio de quit de sanitarios



Elaborando desayunoador



colocando azulejo



elaboracion de techado de media agua



inicio de cambio de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mano de la OPF

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xetonox, aldea Panabajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0576-43	FECHA:	6/12/2024



cambio de piso en aulas



colocación de azulejo en sanitarios



elaboracion y colocación de balcones



Preparando pintura para interior y exteriores de aulas



Reparacion de puertas



cambio de lamparas y reparaciones electricas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Man. Spodjig

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

