



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector El Mirador, Barrio San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-3166-43	FECHA:	Del 13 de agosto al 12 de Septiembre de 2024




Renglon 1: colocación de laminas troqueladas las cuales tienen mayor resistencia a las condiciones climáticas y por el lugar a utilizar.



Renglon 1: Techo de láminas en la cocina la cual nos garantiza mejor seguridad en los cambios climáticos.



Renglon 2: vigas de costanera para el armazon del techado, la cual nos brindará mayor durabilidad.



Renglon 2: vigas de costanera para sujetar las láminas del techado.



Renglon 3: Sustitución de canales con canales de metal.



Renglon 3: Sustitución de canales para bajada de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

Margarita Sicalá

Firma y sello del Presidente de la OPF



Durán y

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector El Mirador, Barrio San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-3166-43	FECHA:	Del 13 de agosto al 12 de Septiembre de 2024



Renglón 4: pintura de paredes dentro y fuera de la cocina y aulas interior y exterior para mejor presentación del establecimiento.



Renglón 4: se pintará las paredes para mejorar la presentación de los salones del módulo 1 y cocina.



Renglón 5: colocación de azulejo en despachador de alimentos.



Renglón 5: colocación de piso en cocina y azulejo en despachador de alimentos.



Renglón 6: colocación de tubería el cual trasportara las aguas negras a los drenajes.



Renglón 6: tubería de agua potable, que servira para lavar los alimentos y los utensilios de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Margarita A. Colón

Firma y sello del Presidente de la OPF



Director

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector El Mirador, Barrio San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-3166-43	FECHA:	Del 13 de agosto al 12 de Septiembre de 2024



Renglón 7: albañiles trabajando en la remodelación de las diferentes necesidades presentadas.



Renglón 7: electricista trabajando para la sustitución de electricidad en módulo 1.



Renglón 8: reparación de estufas rurales para mejorar la preparación de alimentos.



Renglón 8: estufas rurales para brindar un mejor apoyo a las madres de familia que ayudarán en la preparación de alimentos.



Renglón 9: remodelación de pila la cual nos ayudará a mantener una mejor higiene.



Renglón 9: pila que se utilizará específicamente para lavar alimentos y limpieza de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Margarita Agreda

Firma y sello del Presidente de la OPF



Dany

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector El Mirador, Barrio San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-3166-43	FECHA:	Del 13 de agosto al 12 de Septiembre de 2024



Renglón 10: tallado de ventanales grandes, nos ayudaran a mantener mas claridad dentro de la cocina.



Renglón 10: colocación de ventanas corredizas para brindar una mejor atención a los estudiantes a la hora de despachar alimentos.




Renglón 11: colocación de puertas para mantener una mayor seguridad.



Renglón 11: puertas seguras y ampilas.



Renglón 12: repello para cubrir las paredes y evitar humedad dentro de la cocina.



Renglón 12: repello en paredes de cocina que servirá para mantener el edificio en mejor estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

María Rita Ayala

Firma y sello del Presidente de la OPF



Director

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector El Mirador, Barrio San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-3166-43	FECHA:	Del 13 de agosto al 12 de Septiembre de 2024



Renglón 13: reparación de energía eléctrica en aulas del módulo 1 para mantener una mejor seguridad para los estudiantes.



Renglón 13: colocación de diferentes cables eléctricos dentro y fuera del módulo 1.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Margarita Acuña
Firma y sello del Presidente de la OPF



Juan
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

