

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector El Mirador, Barrio San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-3166-43	FECHA:	12 de septiembre de 2024




Foto1: Renglón 1: Se puede observar como el techo ha sido sustituido, no presenta goteras y cubre muy bien el área de cocina.



Foto 2: Renglón 1: Se puede observar como el techo ha sido sustituido, no presenta goteras y cubre muy bien el área de cocina.



Foto 3: Renglón 2: Se colocaron vigas de metal para mayor duración y seguridad del techado de la cocina.




Foto 4: Renglón 2: Se colocaron vigas de metal para mayor duración y seguridad del techado de la cocina.




Foto 3: Renglón 3: Se colocaron canales de metal para la recepción de agua, en caso de lluvias.



Foto 4: Renglón 3: Se colocaron tubos de pvc para la bajada de agua, en caso de lluvias.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Margarita Acuña

Firma y sello del Presidente de la OPF



Durany

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector El Mirador, Barrio San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-3166-43	FECHA:	12 de septiembre de 2024



Foto 1: Renglón 4: Pintura en interior y exterior de cocina.



Foto 2: Renglón 4: Pintura en interior y exterior de aulas de módulo 1.




Foto 3: Renglón 5: Sustitución de azulejo en cocina.



Foto 4: Renglón 5: Se puede observar que la cocina ya cuenta con piso cerámico.




Foto 5: Renglón 6: La cocina ahora cuenta con agua potable y sistema de drenaje.




Foto 6: Renglón 7: Se mejoró la pila de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número.

Margarita Lajcal
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector El Mirador, Barrio San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-3166-43	FECHA:	12 de septiembre de 2024




Foto 1: Renglón 7: La cocina cuenta con sustitución de tuberías para aguas negras.



Foto 2: Renglón 7: La cocina fue pavimentada.



Foto 3: Renglón 7: el corredor de la cocina fue pavimentado y cernido.




Foto 4: Renglón 7: la cocina cuenta con tomacorrientes en perfecto estado.



Foto 5: Renglón 7: La cocina cuenta con energía eléctrica para el uso que le corresponda.



Foto 6: Renglón 8: La cocina cuenta ahora con 2 estufas rurales diseñadas especialmente para la preparación de alimentos en grandes cantidades.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

Margarita Acuña

Firma y sello del Presidente de la OPF



José

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector El Mirador, Barrio San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-3166-43	FECHA:	12 de septiembre de 2024




Foto 1: Renglón 9: con el material solicitado se mejoró la pila de la cocina, cuenta con agua potable y espacios grandes para utensilios de cocina grandes.



Foto 2: Renglón 10: fueron colocadas 2 ventanas corredizas en la cocina.




Foto 3: Renglón 10: Las ventanas son corredizas para despachar los alimentos de manera eficiente y segura.




Foto 4: Renglón 11: La cocina ahora cuenta con una puerta de metal de 2 hojas, para seguridad de los utensilios que albergará.




Foto 3: Renglón 12: a la cocina se le colocó cernido de paredes con monocapa blanco.



Foto 3: Renglón 12: a la cocina se le colocó cernido de paredes con monocapa blanco también en el área exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Margarita Ajcahi

Firma y sello del Presidente de la OPF



Juan y

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector El Mirador, Barrio San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-3166-43	FECHA:	12 de septiembre de 2024



Foto 1: Renglón 13: con el material solicitado se sustituyeron los cables de energía eléctrica de los salones del módulo 1.




Foto 2: Renglón 13: Todos los salones del módulo 1 cuentan con energía eléctrica y tomacorrientes en estado óptimo y seguro.




Foto 3: Renglón 13: Todos los salones del módulo 1 cuentan con energía eléctrica y tomacorrientes en estado óptimo y seguro.



Foto 4: Renglón 13: Todos los salones del módulo 1 cuentan con energía eléctrica.

Foto 5: Renglón 6: La cocina ahora cuenta con agua potable y sistema de drenaje.

Foto 6: Renglón 7: Se mejoró la pila de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el n

Margarita Ascalón
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

