



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Ciénaga, Aldea El Sitio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0027-43	FECHA:	20/10/2024



Foto 1: Sustitución de láminas por deterioro y filtración de agua y costanera



Foto 2: Sustitución de láminas por deterioro y filtración de agua y costanera



Foto 3: Sustitución de malla por deterioro



Foto 4: Sustitución de malla por deterioro



Foto 5: Sustitución de malla por deterioro



Foto 6: Sustitución de malla por deterioro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Macario Macías Betan

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

