



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Ciénaga, Aldea El Sitio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0027-43	FECHA:	27/10/2024



Foto1: Sustitución de lamina por deterioro y filtracion de agua y costanera.



Foto 2: Sustitución de lamina por deterioro y filtracion de agua y costanera.



Foto 3: Sustitución de lamina por deterioro y filtración de agua y costanera.



Foto 4: Sustitución de lamina por deterioro y filtración de agua y costanera.



Foto 5: Sustitución de lamina por deterioro y filtración de agua y costanera.



Foto 6: Sustitución de lamina por deterioro y filtración de agua y costanera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

