

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Panibaj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Panibaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-2740-41 y 04-07-0383-43	FECHA:	18/09/2024



Foto1: Cambio del techado de los sanitarios



Foto 2: Instalación de lavamanos lado derecho



Foto 3: Instalación de lavamanos de sanitario lado izquierdo.



Foto 4: Reparación de Pila con lavadero



Foto 5: Instalación de deposito de agua.



Foto 6: instalación de tubería de drenaje

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Panibaj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Panibaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-2740-41 y 04-07-0383-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: Cambio de pared de cocina



Foto 2: Reparación de la bodega de cocina



Foto 3: Reparación de un pollo artesanal de cocina




Foto 4: Formación de gabinetes de concreto para utensilios



Foto 5: Instalación de puerta para la bodega



Foto 6: Repello de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público