

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                               |                                |               |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango                 | MUNICIPIO:                     | Patzún        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Aldea Panibaj            | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Panibaj |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-07-2740-41 y 04-07-0383-43 | FECHA:                         | 29/10/2024    |



Foto7: Cambio del techado de los sanitarios. Asi quedó



Foto 8: Instalación de lavamano lado derecho. Asi quedó



Foto 9: Instalación de lavamos de sanitarios lado izquierdo. Asi quedó




Foto 10: Reparación de la pila con lavadero. Asi quedó




Foto 11: Instalación de deposito de agua. Asi quedó




Foto 12: Reparación de la tubería de drenaje de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                               |                                |               |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango                 | MUNICIPIO:                     | Patzún        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Aldea Panibaj            | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Panibaj |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-07-2740-41 y 04-07-0383-43 | FECHA:                         | 29/10/2024    |



Foto1: Cambio de pared de cocina Así quedó



Foto 2: Reparación de la bodega de la cocina. Así quedó



Foto 3: Reparación de estufa de cocina, artesana Así quedó




Foto 4: Formación de gabinetes de concreto para utensilios Así quedó



Foto 5: Instalación de puerta para la bodega. Así Quedó



Foto 6: Repello de paredes. Así quedó

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público