

1 de 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO	DURANTE	X	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Chimaltenango				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta		MUNICIPIO:	Patzún	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0384-43		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xetitzí, Aldea San José Xepatán	
			FECHA:	15/10/2024	



75% de avance en la elaboración de pila de 1 mt de ancho, por 2.40 mts de largo y 90cm de altura con 2 lavaderos aéreos. Cada lavadero de 1 mt de largo y 95 cm de ancho y una abertura entre lavadero de 50 cm, con su depósito de agua con



25% de avance en la Colocación de azulejo en interior de la pila, que consta de 6 metros cuadrados.



40% de avance en la elaboración de pollo para cocina con medidas de 1.11mt de ancho por 1.35 de largo por 51 cm de altura, en dicha cocina existen 2, con la elaboración de 1 mas tendremos 3 pollos.



50% de avance en el Picado, emparejamiento, colocación de piso cerámico de 45 metros interior de cocina.



25% de avance en la colocación de cerámica-azulejo en sanitarios




40% de avance de cimiento y levantado de pared y tallado por aumento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Hermelinda Sir Batzibal

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

2 de 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Xetzitzi, Aldea San José Xepatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0384-43	FECHA:	15/10/2024



70% de avance de emparejamiento, relleno y pavimento en aumento de cocina 14 metros cuadrados



80% de avance de abertura de pared y tallado del mismo se refiere al área de cocina consta de 1.7 mts cuadrados



80% de avance de armazon, emparrillado y fundición mesa de concreto, se refiere al área de cocina donde se hizo la abertura de pared consta de 1 mt cuadrado



85% de avance de colocación de azulejo en mesa de concreto de 2 metros cuadrados



90% de avance de fabricación e instalación de 6 bases metálicas para pollos de cocina con medidas de 91.5 cm por 65 cm



80% de avance de fabricación e instalación de una campana metálica grande con medidas de 1.65 de ancho por 3 mts de largo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Hermelinda Sir Batzibal

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



3 de 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xetzitzi, Aldea San José Xepatán
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0384-43	FECHA:	15/10/2024



80% de avance de remodelación, instalación de 4 cajas octogonales,



90% de avance de cambio de posición, cambio de lado de chapa y tipo



50% de avance de armazón metálico y enlaminado de techado por



50% de avance de picado y colocación de piso cerámico en sanitario de



50% de avance de colocación de azulejo en sanitario interno de



50% de avance de elaboración de 1 mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

silvia Hermelinda sir Batzibal

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



4 de 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Chimaltenango		X	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	MUNICIPIO: Patzún		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0384-43	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Caserio Xetzitzi, Aldea San José Xepatán		
		FECHA: 15/10/2024		




50% de avance de pintura a doble mano en cocina



50% de avance de pintura a doble mano en sanitario




90% de avance de fabricación e instalación de ventanas metálicas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Hermelinda Sir Batzibal

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



1 de 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xetzitzi, Aldea San José Xepatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0384-43	FECHA:	15/10/2024



Se elaboró una pila de 1 mt de ancho, por 2.40 mts de largo y 90cm de altura con 2 lavaderos aéreos, Cada lavadero de 1 mt de largo y 95 cm de ancho y una abertura entre lavadero de 50 cm, con su depósito de agua con capacidad de 2.5



Se colocó azulejo en el interior de la pila, que consta de 6 metros cuadrados. Se habla de la pila nueva que se va a elaborar.



Se elaboró un pollo para cocina con medidas de 1.11mt de ancho por 1.35 de largo por 51 cm de altura, en dicha cocina existen 2, con la elaboración de 1 mas tendremos 3 pollos.



Se realizó el picado, emparejamiento, colocación de piso cerámico de 45 metros interior de cocina.



Se colocó cerámica-azulejo en sanitarios de hombre 24 mts




Se realizó el cimient y levantado de pared y tallado por aumento de cocina 38 metros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Hermelinda Sir Batzibal

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

