

2 de 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xetzitzi, Aldea San José Xepatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0384-43	FECHA:	15/10/2024



Se emparejó, se rellenó y se pavimentó por aumento de cocina 14 metros cuadrados



Se hizo la abertura de pared y tallado del mismo se refiere al area de cocina consta de 1.7 mts cuadrados



Se hizo la amazon, emparrillado y fundición mesa de concreto, se refiere al area de cocina donde se hizo la abertura de pared consta de 1 mt cuadrado



Se le colocó azulejo en mesa de concreto de 2 metros cuadrados



Se fabricó y se hizo la instalación de 6 bases metálicos para pollos de cocina con medidas de 91.5 cm por 65 cm




Se fabricó e instalación de una campana metálica grande con medidas de 1.65 de ancho por 3 mts de largo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Hermelinda Sir Batzibal

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



3 de 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xetzitzi, Aldea San José Xepatán
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0384-43	FECHA:	15/10/2024



Se remodeló la instalación de 4 cajas octagonales, instalacion de 4 cajas



Se cambió de posición, cambio de lado de chapa y tipo de abertura



Se realizó nueva armazón metalico y enlaminado de techado por aumento



Se realizó el picado y colocación de piso cerámico en sanitario de hombres 19 mtrs



Se colocó azulejo en sanitario interno de mujeres 33 mts cuadrados




Se elaboró un mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Hermelinda Sir Batz'ibal

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



4 de 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xetzitzi, Aldea San José Xepatán
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0384-43	FECHA:	15/10/2024





Se pintó a doble mano la pintada de cocina



Se pintó a doble mano la pintada de sanitario



Se fabricó y se hizo la instalación de ventanas metálicas abatibles



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Hermelinda Six Batzibal

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

