



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL LLANO, PATZÚN CHIMALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0389-43	FECHA:	15 DE JULIO DE 2024



Foto 1: Colocacion de piso en salon segundo nivel.



Foto 2: Colocacion de piso en gradas primer nivel



Foto 3: Colocacion de piso en corredor primer nivel.



Foto 4: Proceso de construccion de trinchante permanente



Foto 5: mantenimiento a pollo rural



Foto 6: Techo de cocina y corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

