



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIMALTENANGO               | MUNICIPIO:                     | PATZÚN                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL LLANO, PATZÚN CHIMALTENANGO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-07-0389-43               | FECHA:                         | 5 DE AGOSTO DE 2024                    |



Foto 1: Piso en salon segundo nivel



Foto 2: Colocacion de piso en gradas primer nivel



Foto 3: Colocacion de piso en corredor primer nivel.



Foto 4: Trichante permanente



Foto 5: Pollo rural



Foto 6: Techo de cocina y corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

