

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xeatzán Bajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0390-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Area ya intervenida e iniciando los trabajos colocados las columnas.



Foto 2: Las bases ya colocadas listas para colocar las paredes.



Foto 3: Los albañiles trabajando proceso arduo.



Foto 4: Las paredes estan al 40 % y avanzando.



Foto 5: En esta parte quedaría la entaba de la cocina.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público