

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xeatzán Bajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0390-43	FECHA:	05/12/2024



Foto 1: Este sería la parte frontal de la nueva cocina.



Foto 2: Llegando al tope de las paredes.



Foto 3: Se puede observar el cajón, así queda la amplitud de la cocina.



Foto 4: Colocando la estructura del techo.



Foto 5: Ya colocado el techo y la torta del piso, obra concluida.



Foto 6: Es la última fotografía obra culminada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

