

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JULIO VERNE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAQUIYA, PATZÚN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0391-43	FECHA:	26/09/2024



Foto1: TECHO DEL MODULO I, SANITARIOS Y DIRECCION TERMINADO



Foto 2: COSTANERAS REMOZADAS, CANALES NUEVOS INSTALADOS E ILUMINACION COLOCADA.



Foto 3: RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO POR PARTE DE LA OPF Y PERSONAL DOCENTE



Foto 4: ILUMINACION LISTA Y FUNCIONANDO EN LOS SANITARIOS



Foto 5: ILUMINACION FUNCIONANDO AL 100% EN TODO EL MODULO I, CON TECHADO YA TERMINADO.




Foto 6: CIELO FALSO E ILUMINACION DE LA DIRECCION YA TERMINADO Y FUNCIONANDO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JULIO VERNE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAQUIYA, PATZÚN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0391-43	FECHA:	26/09/2024



Foto 7: TECHO DEL SANITARIOS MODULO II TERMINADO Y ENTREGADO



Foto 8: PILETA CON CHORROS LISTA Y BASE PARA TINACO Y TINACO INSTALADOS Y TERMINADOS



Foto 9: TECHADO DE PILAS TERMINADO




Foto 10: BASE PARA TINACO Y TINACO QUE ALIMENTARA DE AGUA A LA COCINA TERMINADO, FUNCIONANDO Y ENTREGADO



Foto 12: GABINETES AEREOS DE CONCRETO, CON PUERTAS DE METAL, TERMINADOS Y ENTREGADOS




Foto 12: CIELO FALSO E ILUMINACION DE LA COCINA YA TERMINADO Y FUNCIONANDO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--