

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chichoy Bajo, aldea Chichoy Alto, Patzún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0395-43	FECHA:	14 de octubre de 2024



Foto 1: Avance de la ampliación y traslado de marco de la puerta



Foto 2: Avance de estufa de leña




Foto 3: Avance del gabinete



Foto 4: Colocación de la pila



Foto 5: Avance del cielo falso



Foto 6: Avance de la pintada de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
