

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chichoy Bajo, aldea Chichoy Alto, Patzún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0395-43	FECHA:	14 de octubre de 2024



Foto 1: Cocina ampliada



Foto 2: Culminación de la estufa de leña



Foto 3: Gabinete terminado



Foto 4: Techado de la pila



Foto 5: Intalación de cielo falso terminado en 2 aulas y corredor



Foto 6: Pintada de dos aulas, dirección y corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

