

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COJOBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0396-43	FECHA:	12/07/2024



Foto1: AULA 1 PERFORACION DE PARED



Foto 2. AULA 2 PERFORACION DE PARED



Foto 3: AULA 1 PARED YA PERFORADA PARA VENTANA



Foto 4: AULA 2 PARED YA PERFORADA PARA VENTANA



Foto 5: AULA 3 CAMBIO DE VENTANAS FIJAS A CORREDIZAS



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEM	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COJOBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0396-43	FECHA:	1/07/2024



Foto1: ELIMINACION DE CABLES VIEJOS



Foto 2: INICIO DE INSTALCION ELECTRICA NUEVA



Foto 3: INSTALACION DE DUCTOS ELECTRICOS EN AULAS



Foto 4: INSTALACION ELECTRICA NUEVA



Foto 5: DUCTOS Y PLAFONERAS YA INSTALADAS



Foto 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COJOBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0396-43	FECHA:	19/07/2024



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3: PISO COLOCADO EN ESPACIO ANEXO A COCINA



Foto 4: PISO INSTALADO EN COCINA




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COJOBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0396-43	FECHA:	29/07/2024



Foto1: INICIO DE CONSTRUCCION DE BASE PARA DEPOSITO



Foto 2: CONSTRUCCION DE BASE PARA DEPOSITO



Foto 3: DEPOSITO DE 12 TONELES COMPRADAS

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

