

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COJOBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0396-43	FECHA:	15/07/2024



Foto1: DIRECCION ILUMINADA



Foto 2: REFLECTORES EN CANCHA



Foto 3: REFLECTOR EN PASILLO



Foto 4: ILUMINACION EN AULAS



Foto 5: AULA ILUMINADA



Foto 6. SALA DE MAESTRO ILUMINADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COJOBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0396-43	FECHA:	15/07/2024



Foto1: AULAS 1 VENTANAS NUEVAS INSTALADAS



Foto 2. AULA 2 VENTANAS NUEVAS INSTALADAS



Foto 3: AULA 3 VENTANAS NUEVAS CORREDIZAS INSTALADAS



Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COJOBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0396-43	FECHA:	26/07/2024



Foto 1: ESPACIO ANEXO CON PISO INSTALADO



Foto 2: COCINA CON PISO CERAMICO INSTALADA




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COJOBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0396-43	FECHA:	15/08/2024



Foto1: DEPOSITOS COMPRADOS



Foto 2: DEPOSTIO 1 INSTALADA



Foto 3: DEPOSTIO 2 INSTALADA

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COJOBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0396-43	FECHA:	15/07/2024



Foto1: CANAL NUEVA



Foto CANAL NUEVA CON UNA BAJADA DE AGUA




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

