

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuiquel, Patzún, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0398-43	FECHA:	8/07/2024



Foto1: Trabajo finalizado cambio de capote de 2 salones




Foto 2: Colocación de canales y bajadas de agua fente 10 salones



Foto 3: Trabajo finalizado del cambio de 8 sanitarios en el primer patio y conexión de agua en los respectivos tanques



Foto 4: Trabajo finalizado del cambio de 4 sanitarios en el segundo patio y conexión de agua en sus respectivos tanques



Foto 5: Reparación de los tablero



Foto 6: Así quedó el cambio de la chapa de una puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

