



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Xeatzán Alto	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Xeatzán Alto, Aldea Xeatzán Bajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0401-43	FECHA:	26 de agosto de 2024




Foto 1: remodelacion de orinal en sanitarios varones 2m lineales 40 de ancho



Foto 2: mesa de concreto en cocina .75 ancho x .55 alto x 2.35 largo



Foto 3: Cambio de lavamanos en sanitario de niñas



Foto 4: arreglo de chorros en lavamanos sanitario varones



Foto 5: gavetero aereo en cocina 2.50 largo x 0.65 de fondo x 0.60 alto. Cimiento alto 1.75



Foto 6: Sustitución de techado 130m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesvia carolina M. M.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 7: techado de escenario




Foto 8: