

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Manzana No. 19, Cantón Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0405-43	FECHA:	Del 22 de julio al 24 de septiembre de 2024



Foto1: Construcción del Cisterna



Foto 2: Lugar de la bomba de cisterna



Foto 3: Construcción de poyo de cocina



Foto 4: Construcción de la mesa de concreto de cocina




Foto 5: Estante aéreo de metal y cortinero 1



Foto 6: Estante aéreo de metal y cortinero 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Manzana No. 19, Cantón Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0405-43	FECHA:	Del 22 de julio al 24 de septiembre de 2024



Foto 1: Puerta con malla sin chapa solo pasador para candado



Foto 2: Ventanas corredizas con malla metálica



Foto 3: Cambio de canal de las aulas del patio No. 2



Foto 4: Ampliación de la pestaña de la lámina de la calle



Foto 5: Repello y cernido de la pared de la calle



Foto 6: Techado de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Manzana No. 19, Cantón Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0405-43	FECHA:	Del 22 de julio al 24 de septiembre de 2024



Foto1: Cambio de techado de sanitario de niños y niñas



Foto 2: Colocación de techo con lamiluz sobre las pilas



Foto 3: Por filtración de agua entre pared y canal se sella con lámina lisa



Foto 4: Por filtración de agua en la lamiluz se cambió por otra



Foto 5: Reemplazar clavos y tornillos sin empaques en aulas y dirección





Foto 6: Cambio de clavos y tornillos en láminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
