

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

|                             |                              |                                |                              |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango                | MUNICIPIO:                     | Patzún                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Urbana Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Manzana No. 19, Cantón Norte |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-07-0405-43                | FECHA:                         | 25 de septiembre de 2024     |



Foto1: Lugar Construcción del Cisterna



Foto 2: Lugar de bomba de cisterna



Foto 3: Poyo finalizado



Foto 4: Mesa de concreto finalizado



Foto 5: Estante 1, finalizado



Foto 6: Estante 2, finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

|                             |                              |                                |                              |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango                | MUNICIPIO:                     | Patzún                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Urbana Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Manzana No. 19, Cantón Norte |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-07-0405-43                | FECHA:                         | 25 de septiembre de 2024     |



Foto 1: Puerta con malla sin chapa solo pasador para candado



Foto 2: Ventanas corredizas con malla metálica



Foto 3: Cambio de canal de las aulas del patio No. 2



Foto 4: Ampliación de la pestaña de la lámina de la calle



Foto 5: Repello y cernido de la pared de la calle




Foto 6: Techado de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

|                             |                              |                                |                              |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango                | MUNICIPIO:                     | Patzún                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Urbana Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Manzana No. 19, Cantón Norte |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-07-0405-43                | FECHA:                         | 25 de septiembre de 2024     |



Foto 1: Cambio de techado de sanitario de niños y niñas



Foto 2: Colocación de techo con lamiluz sobre las pilas



Foto 3: Por filtración de agua entre pared y canal se sella con lámina lisa




Foto 4: Por filtración de agua en la lamiluz se cambió por otra



Foto 5: Reemplazar clavos y tornillos sin empaques en aulas y dirección



Foto 6: Cambio de clavos y tornillos en láminas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|