

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Paraíso Chichoy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paraíso Chichoy, Aldea Chichoy Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0646-43	FECHA:	26 de agosto de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Paraíso Chichoy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paraíso Chichoy, Aldea Chichoy Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0646-43	FECHA:	26 de agosto de 2024



Foto 7: PUERTA DE METAL CON MARCAS DE CORROSIÓN



Foto 8: PLANCHA DE METAL CORROIDA



Foto 9: ÁREA DONDE SE AGREGARÁ MAS PISO



Foto 10: AMPLIACIÓN DE TECHO



Foto 11: VENTANAS



Foto 12: ESPACIO DE LAVATRASTOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público